





## DESENHO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING | DESSIN TECHNIQUE




### Legenda:

H - Altura do vão | Opening height | Hauteur passage  
HF - Altura da furação | Drilling height | Hauteur perçage  
HP - Altura da porta | Door height | Hauteur porte  
L - Largura do vão | Opening width | Largeur passage  
LP - Largura da porta | Door width | Largeur de la porte


**Exemplo de 1 porta**  
1 Door exemple | Exemple de 1 porte




**Exemplo de 2 porta**  
2 Door exemple | Exemple de 2 porte




### Artigos incluídos Included items | Articles inclus




### Artigos necessários Required Items | Articles nécessaires



### Opcionais Optional | Option




### Kit de pinça | Clamping | Pince | 799 - 1099mm



As medidas indicadas são distribuídas a partir do centro do vidro  
The indicated measures are distributed from the glass center  
Les mesures indiquées sont réparties à partir du centre du verre


| Pinça contínua<br>Continuous Clamping<br>Pince continue | X   | LP<br>(Min.) | LP<br>(Max.) | nº de furos<br>Drilling nr.<br>nº Forage |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------------------------------------|
| 799                                                     | 450 | 600          | 799          |                                          |
| 899                                                     | 600 | 800          | 899          |                                          |
| 1099                                                    | 750 | 900          | 1099         |                                          |

### Kit de pinça | Clamping | Pince | 1299 - 1499



| Pinça contínua<br>Continuous Clamping<br>Pince continue | X   | LP<br>(Min.) | LP<br>(Max.) | nº de furos<br>Drilling nr.<br>nº Forage |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------------------------------------|
| 1299                                                    | 475 | 1100         | 1299         |                                          |
| 1499                                                    | 575 | 1300         | 1499         |                                          |


| Pinça contínua<br>Continuous Clamping<br>Pince continue | X   | LP<br>(Min.) | LP<br>(Max.) | nº de furos<br>Drilling nr.<br>nº Forage |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------------------------------------|
| 1100 - 1299                                             | 475 | 1100         | 1299         |                                          |
| 1300 - 1499                                             | 575 | 1300         | 1499         |                                          |
| 1500 - 1699                                             | 675 | 1500         | 1699         |                                          |
| 1700 - 1899                                             | 775 | 1700         | 1899         |                                          |




| Pinça contínua<br>Continuous Clamping<br>Pince continue | X   | LP<br>(Min.) | LP<br>(Max.) | nº de furos<br>Drilling nr.<br>nº Forage |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|------------------------------------------|
| 1900 - 2099                                             | 575 | 1900         | 2099         |                                          |

Dimensões em milímetros


1




2




3




4



5



6



7

